P1, P52, P53 e P54





P1, P52, P53 e P54

Estacas: ESTACA ESCAVADA



P2, P14, P15, P16, P17, P51, P60, P61 e P95





P2, P14, P15, P16, P17, P51, P60, P61 e P95



Estacas: ESTACA ESCAVADA

(P3-P4)



P3

P4

Estacas: ESTACA ESCAVADA

(P11-P10) e (P94-P93)





P11 e P94

P10 e P93



Estacas: ESTACA ESCAVADA

P22





P22

Estacas: ESTACA ESCAVADA



(P25-P24)





P25

P24

Estacas: ESTACA ESCAVADA

P28 e P41



P28 e P41

Estacas: ESTACA ESCAVADA

P29, P35, P67, P85 e P106



P29, P35, P67, P85 e P106

Estacas: ESTACA ESCAVADA

(P30-P31)

P30



P31

Estacas: ESTACA ESCAVADA

P36

P36

Estacas: ESTACA ESCAVADA

(P38-P37) e (P87-P86)

P38 e P87

P37 e P86

Estacas: ESTACA ESCAVADA

P84

P84

P70

P69

(P70-P69)

Estacas: ESTACA ESCAVADA

Estacas: ESTACA ESCAVADA

P46 e P65

P46 e P65

Estacas: ESTACA ESCAVADA

(P48-P47)

P48

P47

Estacas: ESTACA ESCAVADA

(P56-P55)

P56

P55

Estacas: ESTACA ESCAVADA

P68 e P105

P68 e P105

Estacas: ESTACA ESCAVADA

P84

P84

P92

P92

Estacas: ESTACA ESCAVADA

P107 e P108

P107 e P108

Estacas: ESTACA ESCAVADA

P5, P6, P7, P8, P9, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P23, P26, P27, P32, P33, P34, P39, P40, P42, P43, P44, P45, P49, P50, P57, P58, P59, P62, P63, P64, P66, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P88, P89, P90, P91, P96, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103 e P104

Estacas: ESTACA ESCAVADA

ESTACA ESCAVADA (BROCA)
DETALHE E ARMAÇÃO DAS ESTACAS (H=10,0M) – (196X)

Elemento	Pos.	Diam.	Q	Dob (cm)	Reta (cm)	Dob (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50-A (kg)
ESTACAS	-	ø12.5	28	5.0	600		600	3000	29.4
	-	ø6.3	28		90		90	2520	6.0
								Total=1130	38.9
								(x1.96)=	7604.8
								ø6.3=	12936
								ø12.5=	6311.2
								TOTAL=	7604.8

ARMAÇÃO DE ESTACAS ESCAVADA - TIPO BROCA
(Fundação)
Escala 1/50

ESQUEMA PARA LOCAÇÃO DE ESTACAS

PREPARO DAS CABEÇAS DE ESTACAS

LIGAÇÃO COM BLOCOS OU VIGAS

CABEÇAS DAS ESTACAS PRONTAS

1 - CONFERIR MEDIDAS NA OBRA "INLOCO"
2 - CONCRETO FCK= 30 MPa
3 - COTAS EM PLANTA EM CENTÍMETROS (CM)

Elemento	Pos	Diam	Q	Dob (cm)	Reta (cm)	Dob (cm)	Comp (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
P1=P52=P53=P54		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	10.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		16	4	30			152	648	6.2	
		6.3	3				110	330	0.8	
								Total=100	58.5	
								(x1.96)=	234.4	
P22		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	10.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		12.5	4	30			94	456	4.8	
		10	6				116	696	4.3	
								Total=100	55.1	
P28=P41		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	10.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		12.5	4	30			162	648	6.2	
		10	6				76	456	2.8	
								Total=100	55.0	
								(x2)=110		
P84		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	10.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		16	4	30	113		143	572	3.5	
		6.3	6				70	420	1.0	
								Total=100	54.2	
P68=P105		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	10.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		12.5	4	30	130		162	648	6.2	
		6.3	6				116	464	2.9	
								Total=100	55.1	
								(x2)=110.2		
(P11-P10)=(P94-P93)		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2376	14.6	
		6.3	12				262	3144	7.7	
		16	4	30	113		143	572	3.5	
		6.3	6				70	420	1.0	
		10	4	30	113		143	572	3.5	
		6.3	6				70	420	1.0	
								Total=100	58.4	
								(x2)=116.8		
P2=P14=P15=P16=P17=P51=P60=P61=P95		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	10.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		12.5	4	30	86		116	464	2.9	
		6.3	6				70	420	1.0	
								Total=100	49.4	
								(x9)=444.6		
P29=P35=P67=P85=P106		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	12.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		12.5	4	30	130		162	648	6.2	
		5	4				108	432		0.7
								Total=100	51.9	0.8
								(x5)=259.5		4.0
P36		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	10.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		10	4	30	113		143	572	3.5	
		5	4				68	340		0.5
								Total=100	49.0	0.6
P46=P65		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	12.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		12.5	4	30	130		162	648	6.2	
		5	4				108	432		0.7
								Total=100	51.9	0.8
								(x2)=103.8		1.6
P92		6.3	12	5.0	6	40	231	1386	13.7	
		6.3	6				110	660	4.1	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	10.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		6.3	4	30	113		143	572	3.5	
		6.3	6				70	420	1.0	
		5	4				68	408		0.6
								Total=100	49.0	0.7
P107=P108		6.3	12	5.0	6	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	12.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		12.5	4	30	130		162	648	6.2	
		5	4				108	432		0.7
		6.3	6				110	660	4.1	
		10	4	30	113		143	572	3.5	
		6.3	6				70	420	1.0	
								Total=100	60.3	0.8
(P3-P4)		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	10.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		12.5	4	30	94		124	496	4.8	
		10	6				116	696	4.3	
								Total=100	55.1	
(P30-P31)		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2376	14.6	
		6.3	12				262	3144	7.7	
		16	4	30	113		143	572	3.5	
		6.3	6				70	420	1.0	
		12.5	4	30	130		162	648	6.2	
		5	4				108	432		0.7
								Total=100	60.3	0.8
(P56-P55)		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				297	2376	14.6	
		6.3	12				262	3144	7.7	
		16	4	30	113		143	572	3.5	
		6.3	6				70	420	1.0	
		12.5	4	30	130		162	648	6.2	
		5	4				108	432		0.7
		6.3	6				110	660	4.1	
								Total=100	60.3	0.8
(P25-P24)		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				297	2376	14.6	
		6.3	12				262	3144	7.7	
		10	4	30	113		143	572	3.5	
		10	6				70	420	1.0	
		12.5	4	30	94		124	496	4.8	
		10	6				116	696	4.3	
								Total=100	63.5	
(P48-P47)		10	8	12.5	6	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				297	2376	14.6	
		6.3	12				262	3144	7.7	
		10	4	30	113		143	572	3.5	
		12.5	4	30	130		162	648	6.2	
		5	4				108	432		0.7
								Total=100	60.3	0.8
(P38-P37)=(P87-P86)		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				257	2056	10.7	
		6.3	12				222	2664	6.5	
		10	4	30	113		143	572	3.5	
		10	6				70	420	1.0	
		12.5	4	30	130		162	648	6.2	
		5	4				108	432		0.7
								Total=100	60.3	0.8
								(x2)=120.6		1.6
(P70-P69)		12.5	6	40	15	40	231	1386	13.7	
		10	6	40	15	40	231	1386	8.5	
		10	8				297	2376	14.6	
		6.3	12				262	3144	7.7	
		10	4	30	113		143	572	3.5	
		10	6				70	420	1.0	
		12.5	4	30	130		162	648	6.2	
		5	4				108	432		0.7