

### **Relatório dos resultados dos ensaios de lavagem por tempo.**

Abaixo descrevemos os resultados dos ensaios de avanços das perfurações por circulação de água ou dos ensaios de lavagem por tempo (LVT):

1) Furo de Sondagem SP1:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 8,45 m (oito metros e quarenta e cinco centímetros) de profundidade.

2) Furo de Sondagem SP2:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 8,59 m (oito metros e cinqüenta e nove centímetro) de profundidade.

3) Furo de Sondagem SP3:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 9,13 m (nove metros e treze centímetros) de profundidade.

4) Furo de Sondagem SP4:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 8,45 m (oito metros e quarenta e cinco centímetros) de profundidade.

5) Furo de Sondagem SP6:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 9,10 m (nove metros e dez centímetros) de profundidade.

6) Furo de Sondagem SP7:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 8,27 m (oito metros e vinte e sete centímetros) de profundidade.

7) Furo de Sondagem SP8:

10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm
10 minutos	0,00 mm

Verificada a condição de impenetrável ao trépano de lavagem nos 9,72 m (nove metros e setenta e dois centímetros) de profundidade.