



LEGENDA

	Caixa de Inspeção 40x40
	Tubulação à executar

Proprietário:	
Obra: Cobertura Quadra Escola Lions Clube	
Prancha 01/01 - Drenagem	
PROPRIETÁRIO	
Eng. Civil: Mathheus G. Farias CREA: 177.098/D	
Agosto de 2021	
A1	