

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO I da INSTRUÇÃO NORMATIVA MGI Nº 18, DE 22 DE MAIO DE 2023)

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPOLENTE /TOMADOR			MUNICÍPIO /UF				
0		945611/2023	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO			PATO BRANCO/PR				
APELIDO DO EMPREENDIMENTO										
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO										
	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ROTA ACES-SÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	N/A - Justificar (não será verificado)			N/A	N/A	N/A	6.1	Não se aplica, não previsto em projeto.
	2 a 21	CALÇADAS								
CALÇADAS	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	SIM			S	S	S	6.12.3.b)	
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?	SIM			S	S	S	6.12.3.b)	
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	SIM			S	S	S	6.12.3.a)	
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?	SIM			S	S	S	6.12.1 6.12.3.c)	
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	SIM			S	S	S	6.12.3.b)	
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	SIM			S	S	S	5.2.8.2.3	
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?	SIM			S	S	S	6.12.3.b)	
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?	SIM			S	S	S	ABNT NBR 16537 7.8.1	
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	SIM			S	S	S	5.4.6.2	
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?	SIM			S	S	S	5.4.6.3 ABNT NBR 16537 6.6 - 7.4	
	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?	SIM			S	S	S	6.3.2	
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?	NÃO nesta etapa**			N	N	N	6.12.4	
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?	SIM			S	S	S	6.12.7	
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	SIM			S	S	S	6.12.7.3 6.12.7.3.4	
	16	Os rebaixamentos de calçadas novas ou reformadas possuem largura maior ou igual a 1,50m, admitindo-se o mínimo de 1,20m?	SIM			S	S	S	6.12.7.3	
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	SIM			S	S	S	6.12.7.3	
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?	NÃO nesta etapa**			N	N	N	6.12.7.3.1	
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?	N/A - Justificar (não será verificado)			N/A	N/A	N/A	6.12.7.3.5	Não se aplica, não previsto em projeto.
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	8.2.2.3	Não se aplica, não previsto em projeto.
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?	N/A - Justificar (não será verificado)			N	S	S	5.6.4.3 8.2.2.1	Não se aplica, não previsto em projeto.
PASSA-RELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas: a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.	N/A - Justificar (não será verificado)			S	S	S	6.13.1	Não se aplica, não previsto em projeto.
	23 a 38	RAMPAS E ESCADAS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	39 a 53	PLATAFORMAS E ELEVADORES	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	54 a 62	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	63 a 69	ACESSO	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	70 a 73	PISO	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	74 a 82	CORREDORES	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	85 a 102	RAMPAS E ESCADAS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	103 a 117	PLATAFORMAS E ELEVADORES	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	118 a 120	PORTAS E JANELAS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	130 a 135	GERAL	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	136 a 141	PORTAS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	142 a 148	BACIA SANITÁRIA	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	149 a 159	LAVATÓRIO	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	153 a 156	MICTÓRIO	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	157 a 162	ACESSÓRIOS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	163 a 168	BOXE DE CHUVEIRO	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	169 a 172	BANHEIRA	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	173 a 182	ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	184 a 189	CABINAS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	191 a 194	ARMÁRIOS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO I da INSTRUÇÃO NORMATIVA MGI Nº 18, DE 22 DE MAIO DE 2023)

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROONENTE /TOMADOR			MUNICÍPIO /UF			
0		945611/2023		MUNICÍPIO DE PATO BRANCO			PATO BRANCO/PR			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO										
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO										
	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE	PELO CONVENIENTE NO ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
	197 a 206	MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	209 a 212	TELEFONES	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	215 a 221	BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	222 a 226	AUTO-ATENDIMENTO	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.
	227 a 232	BEBEDOUROS	N/A - Justificar (não será verificado)							Não se aplica, não previsto em projeto.

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; S-sim;N-não

PATO BRANCO/PR

Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico pelo projeto de acessibilidade:

Nome: GUSTAVO VERONESE

CREA/CAU: PR-165.174.D

ART/RRT: 1720236031558

CPF: 093.513.359-33